

Composição Baseada no item SETOP - RO-41842

Código	Composição Baseada no item - RO-41842
Descrição	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Octogonal (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)
Data	19/05/2025
Estado	Minas Gerais
Unidade	m²
Produção de Equipe	1,0 m²

B	Mão de Obra	Quant.	Unidade	Custo Horário	Custo Horário
34466 - SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (Inclui Alimentação, EPIs e outros)	1,00000	H	18,23	18,23
90776 - SINAPI	ENCARREGADO DE OBRA (Inclui Alimentação, EPIs e outros)	0,10000	H	60,15	6,02
12874 - SINAPI	PINTOR DE LETREIROS (Inclui Alimentação, EPIs e outros)	1,00000	H	23,41	23,41
88316 - SINAPI	SERVENTE (Inclui Alimentação, EPIs e outros)	1,00000	H	22,64	22,64
(B) Total					70,30

C	Item de Incidência	Custo Horário	Custo Horário Total
IIRO-2024	TRANSPORTE 5% S/MATERIAL%	5,00%	20,1
IIRO-2027	5% S/MATERIAL	5,00%	20,1
(C) Total			40,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 110,50

(D) Produção de equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D): 110,50

F	Material	Quant.	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
150190 - DERPR	CHAPA Nº 18 GALVANIZADA (10 KG/M2) PRÉ-PINTADA	1,00000	m²	123,95	123,95
21.050.0080-0 - EMOP	PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA DE (5/8"X1.1/2").FORNECIMENTO	4,00000	U	2,52	10,08
07531 - EMOP	PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO	1,25	m²	163,21	204,01
M1662 - SICRO	SUPORTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - SEÇÃO DE 8 X 8 CM	3,00000	m	16,34	49,02
M1575 - SICRO	TINTA LÁTEX À BASE DE RESINA ACRÍLICA	0,65000	l	12,57	8,17
I2542- SEINFRA CE	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	1	m	10,49	10,49
(F)Total					405,72

G	SERVIÇOS	Quant.	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
97.05.130 - CPOS	COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO	1,00000	m²		68,68

(G)Total: 68,68

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 584,90