

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT 12234104****Verificar Autenticidade**

## 1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: FERNANDA CAMPOS ARAUJO VON SPERLING

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 059.XXX.XXX-73

Nº do Registro: 00A1176986

### 1.1 Empresa Contratada

Razão Social: MONUMENTUM ARQUITETURA E PATRIMONIO CULTURAL LTDA - ME

CNPJ: 24.XXX.XXX/0001-09

Nº Registro: PJ32825-1

## 2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI12234104I00CT001

Data de Cadastro: 02/08/2022

Data de Registro: 04/08/2022

Tipologia: Religioso

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: INICIAL

Forma de Participação: INDIVIDUAL

### 2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$108,69

Pago em: 03/08/2022

## 3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

### 3.1 Serviço 001

Contratante: Prefeitura Municipal de Pequi MG

Tipo: Pessoa jurídica de direito público

Valor do Serviço/Honorários: R\$69.999,00

CPF/CNPJ: 18.XXX.XXX/0001-64

Data de Início: 09/01/2022

Data de Previsão de Término:  
08/01/2023

#### 3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 35667000

Logradouro: DO ROSARIO

Bairro: CENTRO

UF: MG

Nº: S N

Complemento:

Cidade: PEQUI

Longitude:

Latitude:

#### 3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

ELABORAÇÃO DE ESTUDO E ELABORAÇÃO DE PROJETO RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO BEM TOMBADO MUNICIPALMENTE, INCLUINDO O LEVANTAMENTO; ANÁLISE DO BEM; DIAGNÓSTICO; PESQUISA HISTÓRICA DE ELEMENTOS E IDENTIFICAÇÃO DE DANOS; LAUDO TÉCNICO; CRONOGRAMA DE ETAPAS; MEMORIAL DESCRITIVO; PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; ACOMPANHAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.

#### 3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.



### 3.1.4 Dados da Atividade Técnica

|                                                                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Grupo: PROJETO                                                       | Quantidade: 266         |
| Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquitetônico                        | Unidade: metro quadrado |
| Grupo: PROJETO                                                       | Quantidade: 266         |
| Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico                             | Unidade: metro quadrado |
| Grupo: PROJETO                                                       | Quantidade: 266         |
| Atividade: 1.11.1.2 - Avaliação do estado de conservação             | Unidade: metro quadrado |
| Grupo: PROJETO                                                       | Quantidade: 266         |
| Atividade: 1.11.1.7 - Projeto de restauração                         | Unidade: metro quadrado |
| Grupo: PROJETO                                                       | Quantidade: 266         |
| Atividade: 1.11.1.4 - Projeto de estabilização                       | Unidade: metro quadrado |
| Grupo: PROJETO                                                       | Quantidade: 266         |
| Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo                               | Unidade: metro quadrado |
| Grupo: PROJETO                                                       | Quantidade: 266         |
| Atividade: 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos          | Unidade: metro quadrado |
| Grupo: PROJETO                                                       | Quantidade: 266         |
| Atividade: 1.7.3 - Orçamento                                         | Unidade: metro quadrado |
| Grupo: PROJETO                                                       | Quantidade: 266         |
| Atividade: 1.7.4 - Cronograma                                        | Unidade: metro quadrado |
| Grupo: PROJETO                                                       | Quantidade: 266         |
| Atividade: 1.11.2.1 - Levantamento físico, socioeconômico e cultural | Unidade: metro quadrado |

### 4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

|                           |                                         |                   |                   |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nº do RRT                 | Contratante                             | Forma de Registro | Data de Registro  |
| <b>SI12234104I00CT001</b> | <b>Prefeitura Municipal de Pequi MG</b> | <b>INICIAL</b>    | <b>02/08/2022</b> |

### 5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

### 6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista FERNANDA CAMPOS ARAUJO VON SPERLING, registro CAU nº 00A1176986, na data e hora: 02/08/2022 23:53:43, com o uso de login e de senha. O

**CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.